

9 深川線(下り)福住カーブ



<p>横転事故状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 平成19年11月に発生した、上記の事故発生ポイント(右曲がり)の制限速度は60Km/h、旋回半径(R)は140mと緩やかなカーブであるが、トラクタ・トレーラは70Km/hで走行していたため、右カーブでバランスを崩し横転し、その後軽油に引火して火災が発生し、ドライバーは軽傷を負いました。
<p>注意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> 9号深川線福住付近では、大型注意喚起看板(S字カーブ「急カーブ!!減速」)やカーブ警戒ゼブラ塗装等が見えてきたらアクセルを緩め、十分に減速して走行しましょう。 カーブ部ではカーブ警戒ゼブラ塗装等でカーブ形状を把握しましょう。