

C2 中央環状線(外回り)葛西JCT内



横転事故状況

- 平成19年1月に発生した、上記の事故発生ポイント(右曲がり)の制限速度は60Km/h、旋回半径(R)は120mで緩やかなカーブであるが、トラクタ・トレーラは92Km/hで当該場所にさしかかり、30m手前で70Km/hまでスピードを落としたがそのまま横転し、ドライバーは重傷を負いました。

注意事項

- 正面に急カーブを知らせる大型注意喚起看板(「急カーブ注意 減速」)が見えてきたらアクセルを緩め、十分に減速してカーブ進入に備えましょう。
- カーブ部ではカーブ警戒ゼブラ板等でカーブ形状を把握しましょう。