

B 湾岸線(西行き)大井PA分流地点



横転事故状況

- 平成19年2月に発生した、上記の事故発生ポイント(直線)において、一過性の居眠り運転による前方不注意で、タンク車は分離帯衝突緩衝材に衝突し、はずみで当方車両は右を下にして横転し、ドライバーは軽傷を負いました。

注意事項

- 運転中に疲労や眠気を感じた時は運転を中止し、休憩するか又は睡眠をとるようにしましょう。
- 運転者に対して改善基準告示に違反する乗務を行わすことがないよう余裕のある運転計画としましょう。