


C1 都心環状線(内回り・外回り)霞が関トンネル付近



事故状況	<ul style="list-style-type: none"> 内回りではトンネル内が渋滞しており、渋滞末尾や渋滞中の追突事故が多発しています。 外回りでは霞が関入口からの合流部付近で車両接触事故や右側外壁への接触事故が多発しています。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 内回りではトンネル内で渋滞が発生していることがあります。前方に注意し、十分に車間距離をとって走行しましょう。 外回りではトンネル出口付近のカーブで霞が関入口からの車が合流します。さらにトンネルを出た直後に三宅坂JCTの分岐になります。車線変更する車の動きに注意し、お互いに譲り合いながら走行しましょう。