


C1 都心環状線(内回り)神田橋JCT



事故状況	<ul style="list-style-type: none"> 八重洲線からの合流部付近で車両接触事故が多発しています。
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 八重洲線からの車が右から合流、さらにその先の竹橋JCTで大宮方面に向かう車が右車線へ車線変更します。合流車や、車線変更する車の動きに注意し、お互いに譲り合いながら走行しましょう。